

2021 EN IMAGES



Texte : ONF-RTM 73 et
Sébastien Gominet (IRMa)

Photos : Sébastien
Gominet (IRMa)

◀ Zone en mouvement déboisée au cours
des mois de mars et d'avril 2021.



Terrains affaiblis en forêt domaniale au niveau de l'Arbre bleu (sentier des Maîtres du Mont déserté)

LE GLISSEMENT DE TERRAIN DU CHÂTELARD

En février 2021, le glissement de terrain du Châtelard se réactive. La niche d'arrachement apparue en 2015 régresse de 200 mètres vers l'amont. La surface de la zone affectée par le glissement est de l'ordre de 6 hectares et le volume en mouvement d'environ 300 000 m³ pour une profondeur moyenne de 5 mètres.

Environ 250 mètres linéaire de route forestière ont été endommagés ainsi que le sentier de découverte du glissement et une douzaine de drains.

Pour faciliter les travaux de remise en état de ces drains et valoriser les bois de qualité avant qu'ils ne soient emportés dans le glissement, une coupe d'environ 1000 m³ d'arbres a été réalisée au cours des mois de mars et avril 2021. Les drains ont ensuite été réparés au printemps et en été.





Niche d'arrachement bien visible de la réactivation du glissement survenue en 2015. La zone en mouvement en février 2021 se situe en amont de cette niche d'arrachement, à l'intérieur de la forêt.

Épicéa coupé en deux par le glissement

